


新500円硬貨発行(改鑄)に伴う券売機対応について

財務省より2021年度上期に新500円硬貨が発行予定と発表されています。
 現行の券売機で新しい500円硬貨を使用するには**硬貨選別装置**という部品を交換する必要があります。
 直前ですと混雑が予想されますので、事前のご予約を受け付けております。

まずは、券売機の中の**硬貨識別装置の型式**をご確認下さい。



交換可



FRK-401
 CLXA-G100
 CLXA-G101
 CLX-G241-X

交換不可



FRH-401
 CLXA-200
 CGXA-100

【芝浦自販機(株)】



対応機種

KC-BXシリーズ
 KC-TXシリーズ
 KA-Σシリーズ
 KB-160シリーズ
 KB-172・272シリーズ
 KTシリーズ

(注) 硬貨選別機の型式によっては対応していません。

【NECマガナコミュニケーションズ(株) 旧) トヨコム】



対応機種

BT-L250B
 BT-e211C以降
 BT-e212C以降
 BT-K5**FB以降
 BT-K**RB以降
 MP-T3**シリーズ
 MP-T5**F/Rシリーズ

硬貨識別装置の交換は有償です。
 費用等については右記まで
 【受付時間：平日9：00～17：30】



株式会社 **アイタック** メンテナンス部

東京都千代田区神田須田町1-18アーバンスクエア神田ビル
 TEL 03-3255-3988 E-Mail:info@itac-net.co.jp